


РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«10» ноября 2017 г.

| Содержание запроса на разъяснение положений котировочной документации | Разъяснение положений котировочной документации |
|---|---|
| <p>1. Имеются расхождения схем/спецификаций/внешних видов, т.к. исходя из данных в «Приложениях к договору поставки» имеется необходимость стоимости по позиционно, но данные спецификации некорректны /не соответствуют схемам. На что именно опираться при расчете, схемы, спецификации?</p> <p>2. Прибор контроля изоляции торС+ прибор цифровой индикации (комплектно с ПКИ) – хотелось бы знать наименования завода изготовителя, артикул, точное наименование, что бы понимать цены и сроки изготовления</p> <p>3. Трансформатор серии ТОП на 400ГЦ не производится, необходимо произвести замену данного оборудования на трансформаторы поддерживающие частоту в 400ГЦ, трансформаторы на 400ГЦ существенно дороже серии ТОП и серийно не производятся, что влияет на сроки производства готовой продукции</p> <p>4. Возможно ли замена аналоговых приборов серии Э8030-М1 (амперметры, вольтметры) на современные аналоги, по причине долгих сроков поставки требуемых.</p> | <p>1. Техническое задание на поставку щитовой продукции. Для заказа продукции принять следующие правки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ШР-8 и ШР-9, Вводной автомат In=250А должен быть с расцепителем МР211 (в проекте указана настройка расцепителя). Подбор оборудования осуществлять согласно технического задания. - ШР-7, Подбор оборудования осуществлять согласно однолинейной схемы. - ЩП-7,8,9, ЩП-13, ШР-6 Без замечаний. - ЩП-10, Изменить артикулы автоматических выключателей NSX. Принять следующие артикулы: NSX250,mic5.2 - LV433582; NSX,mic5.2-100 - LV431147. Дальнейший подбор оборудования осуществлять согласно однолинейной схемы и Т.З. - ЩП-11, Подбор оборудования осуществлять согласно технического задания. Принять следующие артикулы: NSX250,mic2.2 - LV433574; NSX160,mic2.2-LV430770, NSX-100,mic2.2 - LV429770. - ЩП-12, Изменить артикул автоматического выключателя NSX250. Принять следующий артикул: NSX250,mic2.2 - LV433574 <p>2. данными сведениями не располагаем</p> <p>3. Необходимо произвести замену трансформаторов серии ТОП на ТШП.</p> <p>4. Замена аналоговых приборов серии Э8030-М1 не допускается.</p> |

Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»


 (О.С. Макаров)
 (подпись)