


ФРАГМЕНТ I

лист 7.1-7.2



ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАССА ЕД., КГ	ПРИМЕЧ.
1	КТПТР-01 НСХ:100П	Комплект термометров платиновых технических разностных	1		L _{монт.} =120мм
2	ГЗ-6,3-8-120	Гильза защитная	2		L _{монт.} =120мм
3	БП90-М20х1,5	Бобышка прямая	2		L=30мм
4	ГОСТ 10704-91	Труба Ø133х3,5			

1. Чертеж установки термопреобразователя выполнен для подающего и обратного трубопроводов системы отопления.
2. системы отопления.
3. Перед установкой преобразователей в защитные гильзы залить масла цилиндрического тяжелого марки 38 - ОКП0253520300 ГОСТ-6411-76*
4. Сварка по ГОСТ 16037-80.
5. После монтажа термопреобразователя выполнить теплоизоляцию бобышки и прилегающих к ней участков трубопровода.

Изм. Кол.уч Лист Ндок. Подп. Дата

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

049-2019-УУТЭ

Лист
7.3